


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung		
	✓ AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel: Montageanleitung Karabiner 74.00, 74.30 und 74.50		Nr.: HACA 4.2-AA-78	

1. Zweck / Ziel:

Sichere und fehlerfreie Montage Karabiner an Fallschutzläufer

2. Geltungsbereich:

D3E Montage Fallschutzläufer

3. Beschreibung der Inhalte:

- Kurzbeschreibung der Montage Karabiner an Fallschutzläufer

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

- Zeichnung 435.16.030.(x)
- 4.2-FB-14 Endabnahmeprotokoll für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50
- 4.2-PA-20 Ermitteln, Maschine / Zugkraftbegrenzung.
- 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50
- 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl.
- 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Rekla.,Rep., und Retouren.
- 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung
- 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifter

5. Ablauf:

5. Aluschmiede Karabiner mit Fallschutzläufer – verbinden

- Flanshmutter nach Aktueller Zeichnung andrehen und mit Halbrundniet vernieten
- Niet einsetzen (Achtung-von nicht gesenkter Seite einsetzen!)
- Niet mit HACA – Spezial-Körner aufspreizen

6. Achtung – bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Tellerschraube min 0,5 mm übersteht

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-78?rev=1638185077>

Last update: 2025/08/28 12:40

