

# Abspeichern von Zeichnungen und Verknüpfen mit Oxaion

Ab sofort werden alle neuen und geänderten Zeichnungen unterschrieben und mit Originalkopiestempel als pdf eingescannt.

Diese sind auf dem Server [\\hacsv01](#) in den Ordner „OXTeileInfo“ zu hinterlegen. Dort wird unterschieden zwischen Zeichnungen für die Produktion und den Verkauf.

Fertigungszeichnungen kommen in den Ordner „Zeichnungen Produktion“ und Kundenzeichnungen in den Ordner „Zeichnungen Verkauf“.

Es sollte sich im TB eine Netzwerksverbindung zu [hacsv01\OXTeileInfo](#) unter dem Buchstaben R erstellt werden.

Oxaion durchsucht die beiden Ordner regelmäßig und gleicht die Zeichnungsnummer mit dem Teilestamm ab. **Diese müssen genau gleich sein!** Dann erstellt Oxaion eine Verknüpfung zum Teilestamm.

## Beispiel: Kugelgelenk 22/183

Page: haca:fachbereiche:technik:informationenintern:speichern Creator: [Dieter Contzen](#) Date: 07/06/2022 12:27

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:informationenintern:speichern?rev=1654766840>

Last update: **2025/08/28 12:40**

