

# Vertreter-Information VI 07/2023

## Reklamation 6507 (Vorgang 991)

Bei Artikel 6507 wurde vergessen die richtigen Etiketten aufzubringen.

Unser Lagerbestand in BC wird nachgearbeitet. Mittlerweile sind jedoch einige der Leitern im Verkehr bzw. in den Werkslagern angekommen.

Bitte prüfen Sie in Ihrem Lager, wie viele Leitern vor Ort betroffen sind. Wir werden die richtigen Etiketten nachschicken. Diese können Sie vor Ort dann in Eigenregie anbringen.

Wir entschuldigen uns für den Fehler und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung!

06.03.2023/spy/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi\_07-2023 Creator: Beatrix Herzog Date: 06/03/2023 15:49

From:

<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi\\_07-2023?rev=1678118170](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_07-2023?rev=1678118170)

Last update: 2025/08/28 12:40

