

# Abkürzungen und Begriffe

<b>AA</b>	= Arbeitsanweisung
<b>ASA</b>	= Arbeitsschutzausschuss
<b>AV</b>	= Arbeitsvorbereitung
<b>CH</b>	= Checkliste
<b>EK</b>	= Einkauf
<b>EMP</b>	= Erstmusterprüfung
<b>FA</b>	= Fertigungsauftrag
<b>FB</b>	= Formblatt
<b>GF</b>	= Geschäftsführung
<b>KL</b>	= Kaufmännische Leitung
<b>KU</b>	= Kunde
<b>LI</b>	= Liste
<b>MA</b>	= Mitarbeiter
<b>P</b>	= Produktion
<b>PA</b>	= Prüfanweisung
<b>PB</b>	= Prozessbeschreibung
<b>PM</b>	= Prüfmittel
<b>PMÜL</b>	= Prüfmittelüberwachungsliste
<b>PW</b>	= Personalwesen
<b>QM</b>	= Qualitätsmanagement
<b>QMB</b>	= Qualitätsmanagementbeauftragter (neue Bezeichnung: BdOL)
<b>QMH</b>	= Qualitätsmanagement-Handbuch
<b>QMS</b>	= Qualitätsmanagementsystem
<b>QS</b>	= Qualitätssicherung
<b>QW</b>	= Qualitätswesen (QM + QS)
<b>SAP</b>	= Schweißaufsicht
<b>Schweißstempel</b>	= Stempel mit Angabe von Schweißverfahren, -zusatz, -gas
<b>Schweißerstempel</b>	=
<b>SFI</b>	= Schweißfachingenieur
<b>SFM</b>	= Schweißfachmann
<b>SFP</b>	= Schweißfolgeplan
<b>SIBA</b>	= Sicherheitsbeauftragte®
<b>SIFA</b>	= Fachkraft für Arbeitssicherheit
<b>TL</b>	= Technische Leitung
<b>VS</b>	= Versand
<b>VV</b>	= Verkauf/ Vertrieb
<b>WE</b>	= Wareneingang
<b>WEP</b>	= Wareneingangsprüfung
<b>WPK</b>	= Werkseigene Produktionskontrolle
<b>WPQR</b>	= Bericht über die Anerkennung des Schweißverfahrens (welding procedure qualification record)
<b>WPS</b>	= Schweißanweisung (welding procedure specification)
<b>ZFP</b>	= Zerstörungsfreie (Werkstoff-) Prüfung

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:abkuerzungen\\_und\\_begriffe?rev=1329396207](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:abkuerzungen_und_begriffe?rev=1329396207)

Last update: **2025/08/28 12:40**

