

Abkürzungen und Begriffe

AA	= Arbeitsanweisung
ASA	= Arbeitsschutzausschuss
AV	= Arbeitsvorbereitung
CH	= Checkliste
EK	= Einkauf
EMP	= Erstmusterprüfung
FA	= Fertigungsauftrag
FB	= Formblatt
GF	= Geschäftsführung
KL	= Kaufmännische Leitung
KU	= Kunde
LI	= Liste
MA	= Mitarbeiter
P	= Produktion
PA	= Prüfanweisung
PB	= Prozessbeschreibung
PM	= Prüfmittel
PMÜL	= Prüfmittelüberwachungsliste
PW	= Personalwesen
QM	= Qualitätsmanagement
QMB	= Qualitätsmanagementbeauftragter (neue Bezeichnung: BdOL)
QMH	= Qualitätsmanagement-Handbuch
QMS	= Qualitätsmanagementsystem
QS	= Qualitätssicherung
QW	= Qualitätswesen (QM + QS)
SAP	= Schweißaufsicht
Schweißstempel	= Stempel mit Angabe von Schweißverfahren, -zusatz, -gas
Schweißerstempel	=
SFI	= Schweißfachingenieur
SFM	= Schweißfachmann
SFP	= Schweißfolgeplan
SIBA	= Sicherheitsbeauftragte®
SIFA	= Fachkraft für Arbeitssicherheit
TL	= Technische Leitung
VS	= Versand
VV	= Verkauf/ Vertrieb
WE	= Wareneingang
WEP	= Wareneingangsprüfung
WPK	= Werkseigene Produktionskontrolle
WPQR	= Bericht über die Anerkennung des Schweißverfahrens (welding procedure qualification record)
WPS	= Schweißanweisung (welding procedure specification)
ZFP	= Zerstörungsfreie (Werkstoff-) Prüfung

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:abkuerzungen_und_begriffe?rev=1329396207

Last update: **2025/08/28 12:40**

