



Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Auf Kundenwunsch ungeprüfte Retouren von Fallschutzläufern.			Nr.: HACA 5.2-VA-04-0 Erfassen von Retouren ungeprüfter Fallschutzläufer.
			Seite 1 von 2

1. Zweck / Ziel: Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit von Fallschutzläufern, die auf Kundenwunsch unrepariert retourniert wurden.		
2. Geltungsbereich: WE, WZB, AV und VK.		
3. Beschreibung der Inhalte: 3.1 Arbeitsablauf: <ul style="list-style-type: none"> • Normale Annahme über WE (Standard) • Kostenvoranschlag über WZB und AV (Standard) • Freigabe Reparatur über Kunden durch VK (Standard) <p>Bei nicht Freigabe erfolgt eine Datenerfassung durch den Verkauf (Hr. Schouler oder Hr. Gartner). Der Läufer erhält dann einen Stempel (Stempelttext siehe Mitgeltende Unterlagen) im Prüfbuch. Danach kann eine Rückführung zum Kunden durch den VK erfolgen.</p>		
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: Stempelttext: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td> Produkt wurde auf Kundenwunsch nicht durch HACA überprüft oder instand gesetzt. PSA darf in diesen Zustand nicht verwendet werden. </td> </tr> <tr> <td> According to the costumer's request the product has neither been checked nor repaired by HACA. PPE must not be used in this state. </td> </tr> </table>	Produkt wurde auf Kundenwunsch nicht durch HACA überprüft oder instand gesetzt. PSA darf in diesen Zustand nicht verwendet werden.	According to the costumer's request the product has neither been checked nor repaired by HACA. PPE must not be used in this state.
Produkt wurde auf Kundenwunsch nicht durch HACA überprüft oder instand gesetzt. PSA darf in diesen Zustand nicht verwendet werden.		
According to the costumer's request the product has neither been checked nor repaired by HACA. PPE must not be used in this state.		

Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Auf Kundenwunsch ungeprüfte Retouren von Fallschutzläufern.			Nr.: HACA 5.2-VA-04-0 Erfassen von Retouren ungeprüfter Fallschutzläufer.
			Seite 2 von 2

5. Ablauf	V	M	I	Bemerkung
<pre> graph TD A{Freigabe Kunden} -- Ja --> B[Datenerfassung und Info an AV, durch VK] A -- Nein --> C[Datenerfassung und Info an AV, durch VK] B --> D[Rep. Auftrag auslösen, durch AV] D --> E[Reparatur durch WZB] E --> F[Stempel durch WZB] C --> F F --> G[Rückführung durch VK] G --> H([ENDE]) </pre>	<p>VK</p> <p>AV</p> <p>WZB</p> <p>VK</p>			